

List of necessary spare parts for SCM 2019
 Список необходимых ЗИП КДУ на 2019 год

№	Наименование	Name	Единица / Unit	Количество / Quantity	Machine / Техника	Picture
1	Подшипник 113640		Шт	2		
2	Гидроцилиндр дробилки HXGYS300C1		Шт	6		
3	Пластина первичной дробилки		Комплект	1		
4	Регулировочная пластина первичной дробилки		Шт	4		

5	Подшипник грохота КДУ (NJ422EM)		Шт	8		
6	Вал грохота КДУ		Комплект	1		
7	Муфта элеватора		Шт	1		
8	Ременты 6000, 3850		Шт	24		